

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIASSUNTIVA DEL CORPO PIGNORATO:  
ABITAZIONE+SCOPERTI ESCLUSIVI+4 POSTI AUTO SCOPERTI**  
**LOTTO 2, Complesso Corte di Ca' Moceniga, Stradone R. Franchetti n. 1,  
Caorle (VE), località San Gaetano**

La documentazione fotografica dettagliata è riportata negli allegati alla relazione peritale:  
ALL. 6.3.1, ALL. 6.3.2, ALL. 6.3.3, ALL. 6.3.4, ALL. 6.3.5, ALL. 6.3.6



Veduta del complesso Corte di Ca' Moceniga



Veduta dallo Stradone R. Franchetti



Fabbricato B – veduta dallo Stradone R. Franchetti



Ingresso carrabile al complesso



Fabbricato B di cui fa parte l'abitazione pignorata



Abitazione pignorata al civico n. 1, interno B/11



**Portico di ingresso all'abitazione**



**Ingresso-soggiorno**



**Cucina**



**Cucina**



**Ingresso-soggiorno**



**Soggiorno**



**Pranzo**



**Pranzo**



**Pranzo e soggiorno**



**Antibagno**



**Bagno 2**



**Bagno 2**



**Cucina**




**Disimpegno**




**Bagno 1**



**Bagno 1**



**Scala interna afferente al piano primo**



**Disimpegno piano primo**



**Ripostiglio**





**Bagno 3**



**Bagno 3**



**Camera 1**




**Camera 1**




**Guardaroba annesso a camera 1**



Disimpegno




Camera 2



Disimpegno



Camera 3



Camera 3



**Predisposizione bagno 5**



**Camera 4**




**Camera 4**




**Bagno 4**



**Bagno 4**



**Disimpegno**



**Scala afferente al sottotetto**



**Sottotetto**




**Sottotetto**







**Disimpegno piano terra**



**Scoperto antistante disimpegno**



**Scoperto antistante disimpegno**



**Portico ingresso e scoperto antistante**



**Scoperto**



**2 Posti auto scoperti**



**Altri 2 posti auto scoperti**



**Spazi comuni di manovra**



**Fabbricato B – fronte est**