

E. I. n° 28/2019
G. Dott. Francesco Tonon
Tribunale di Pordenone

ALLEGATO 8 ALLA C.T.U.
Documentazione fotografica
Lotto 1



Foto 1: Vista da via Reghena



Foto 2: Vista abitazione da Nord-Est



Foto 3: Giardino



Foto 4: Facciata a Sud



Foto 5: Prospetto Nord-Est



Foto 6: Vista Nord-Ovest



Foto 7: Opere caratterizzate da precarietà strutturale



Foto 8: Accesso abitazione



Foto 9: Accesso al garage



Foto 10: Cucinino



Foto 11: Soggiorno




Foto 12: Ingresso



Foto 13: Camera a un letto



Foto 14: Camera a Nord-Ovest



Foto 15: Bagno



Foto 16: Camera a Sud-Ovest



Foto 17: Garage



Foto 18: Lavanderia



Foto 19: Wc



Foto 20: Sgombero




Foto 21: Cantina



Foto 22: Scale interne dal piano seminterrato



Foto 23: Centrale termica