

ALLEGATO A.1
LOTTO A





Foto n. 1 – Veduta satellitare della cascina



Foto n. 2 – Veduta satellitare con indicata la posizione del sub. 732 e sub. 8





Foto n. 3 – Prospetto principale della cascina



Foto n. 4 – Ingresso alla cascina





Foto n. 5 – Cortile comune



Foto n. 6 – Prospetto bene pignorato





Foto n. 7 – Prospetto bene pignorato



Foto n. 8 – Bene pignorato - subalterno 732



ALLEGATO B.1
LOTTO B





Foto n. 9 – Veduta satellitare della cascina




Foto n. 10 – Veduta satellitare con indicata la posizione del sub. 733 e sub. 9





Foto n. 11 – Prospetto principale della cascina



Foto n. 12 – Ingresso alla cascina





Foto n. 13 – Cortile comune



Foto n. 14 – Prospetto bene pignorato





Foto n. 15 – Prospetto bene pignorato



Foto n. 16 – Prospetto bene pignorato





Foto 17 – Bene pignorato - Subalterno 703



Foto 18 – Veduta interna del sub 703






Foto 19 – Veduta interna del sub 703



Foto 20 – Veduta interna del sub 703

