

FOTO N°1 - VISTA DELLA RAMPA CARRABILE



FOTO N°2 - VISTA DELL'AUTORIMESSA



FOTO N°3 - VISTA DELLA SALA DA PRANZO




FOTO N°4 - VISTA INTERNA DEL PIANO TERRA




FOTO N°5 - VISTA DELLA RECEPTION



FOTO N°6 - VISTA DELLO SCOPERTO DA SUD-OVEST




FOTO N°7 - VISTA DELLO SCOPERTO DA SUD



FOTO N°8 - VISTA CORRIDOIO 1°P.



FOTO N°9 - VISTA DI UNA STANZA AL 1°P.



FOTO N°10 - VISTA DI UN LOCALE W.C.




FOTO N°11 - VISTA DI UNA STANZA



FOTO N°12 - VISTA DA EST



FOTO N°13 - VISTA DA NORD-EST



FOTO N°14 - VISTA DA NORD-OVEST




FOTO N°15 - VISTA DA SUD-OVEST



FOTO N°16 - DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

