



Foto n.3 – P. Terra - soggiorno/pranzo



Foto n.4 – P. Terra - cucina





Foto n.5 – P. Primo – camera 1 con cabina armadio



Foto n.6 – P. Primo – camera 2






Foto n.7 – P. Primo – camera 3



Foto n.8 – P. Primo – bagno





Foto n.9 – P. Primo – balcone lato nord




Foto n.10 – P. Cantinato – taverna







Foto n.11 – P. Cantinato – taverna



Foto n.12 – P. Cantinato – scala interna





Foto n.13 – P. Cantinato – cucina



Foto n.14 – P. Cantinato – camera per ospiti





Foto n.15 – P. Cantinato – bagno




Foto n.16 – P. Cantinato – bagno / lavanderia





Foto n.17 – P. Cantinato – cantina 1



Foto n.18 – P. Cantinato – cantina 2







Foto n.19 – P. Cantinato – cantina 3



Foto n.20 – P. Cantinato – Box Auto (corpo B)





Foto n.21 – P. Cantinato – Piscina coperta




Foto n.22 – P. Cantinato – Infiltrazioni dalla copertura





Foto n.23 – P. Cantinato – Problemi di umidità



Foto n.24 – Copertura piscina







Foto n.25 – Portico lato est



Foto n.26 – Giardino lato est







Foto n.27 – Giaridno lato est



Foto n.28 – Portico lato ovest





Foto n.29 – Giardino lato sud



Foto n.30 – Giardino lato nord

