

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SOPRALLUOGO DEL 12/12/2022
Beni immobili siti in COMUNE di DOLO (VE) Via Tintoretto n.6

Catasto Fabbricati foglio 6, particella 497, sub 5 (cat.A/3-abitazione) , sub 8 (cat.C/6-garage)
FOTO da n. 01 a 2=



VEDUTA PANORAMICA da Google Maps

RILIEVO FOTOGRAFICO DEGLI ESTERNI



FOTO 01: PROSPETTO NORD-OVEST

Tribunale Ordinario di Venezia E.I. n. 262/2022



FOTO 02: PROSPETTO NORD-OVEST da Via Tintoretto



FOTO 03: SCALA ACCESSO INGRESSO CONDOMINIALE



FOTO 04: ACCESSO CARRAIO E SPAZIO MANOVRA DI ACCESSO AI GARAGE



FOTO 05: GARAGE



FOTO 06: PIANEROTTOLO ESTERNO INGRESSO CONDOMINIALE




FOTO 07: PIANEROTTOLO INTERO VANO SCALA CONDOMINIALE




FOTO 08: ZONA ANGOLO COTTURA - SOGGIORNO




FOTO 09: ZONA ANGOLO COTTURA - PARTICOLARE CALDAIA




FOTO 10: CAMERA DOPPIA




FOTO 11: CAMERA SINGOLA




FOTO 12: BAGNO




FOTO 13: BAGNO




FOTO 14: PARTICOLARE PAVIMENTI TRA ZONA GIORNO E NOTTE




FOTO 15: PARTICOLARE UMIDITA' TRA INFISSO E PARETE



FOTO 16: PARTICOLARE UMIDITA' SOFFITTO CAMERA SINGOLA




FOTO 17: PARTICOLARE UMIDITA' TRA INFISSO E PARETE CAMERA SINGOLA



FOTO 18: PARTICOLARE UMIDITA' SOFFITTO BAGNO



FOTO 19: PARTICOLARE UMIDITA' SOFFITTO BAGNO




FOTO 20: PARTICOLARE UMIDITA' CAMERA DOPPIA