




*Foto n° 1 : Soppalco in difformità – Lotto 1.*




*Foto n° 2 : Tettoie in difformità – Lotto 1.*





*Foto n° 7 : Vano al piano terreno adibito ad ufficio – Lotto 1.*



*Foto n° 8 : Vano al primo piano del fabbricato produttivo – Lotto 1.*



↑ ALTO

Allegato n° 4



*Foto n° 9 : Capannone produttivo – vista interna – Lotto 1.*




*Foto n° 10 : Capannone produttivo – vista esterna – Lotto 1.*





*Foto n° 11 : Lotto di terreno intercluso attualmente utilizzato come pertinenza – Lotto 1.*



*Foto n° 12 : Lotto di terreno intercluso attualmente utilizzato come pertinenza – Lotto 1.*



↑ ALTO

Allegato n° 4



*Foto n° 3 : Tettoia in difformità nel fronte Est del lotto – Lotto 1.*