


TRIBUNALE DI MILANO
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
R.G.E. n.° 277/2023
Giudice: Dott.ssa TRENTINI Caterina

ALLEGATO FOTOGRAFICO LOTTO 2 (Corpi A e B)



Inquadramento topografico



Foto 1 – Vista della strada di accesso. Sullo sfondo la palazzina del civico 21.



Foto 2 – Vista ravvicinata della palazzina.



Foto 3 – Altra vista dall'interno del cortile adibito a posti auto.



Foto 4 – Il cancello carraio.



Foto 5 – Il vano scala con l'ascensore.



Foto 6 – Il pianerottolo al primo piano. L'appartamento in esame indicato dalla freccia.



Foto 7 – Vista d'insieme del soggiorno.



Foto 8 – La camera da letto.



Foto 9 – Il balcone del soggiorno.



Foto 10 – Il bagno.



Foto 11 – Il ripostiglio.



Foto 12 – Il locale contatori al piano interrato.



Foto 13 – Il corridoio comune al piano cantine. Indicata dalla freccia la cantina in esame.



Foto 14 – Vista interna della cantina.

CORPO B



Foto 15 – Vista d'insieme della rampa dei box.



Foto 16 – Il box in esame.