

FOTO 3 – Prospettiva del complesso immobiliare in affaccio sulla Via Manzoni



FOTO 4 – Dettaglio dell'ingresso pedonale comune, civico 9



FOTO 5 – Dettaglio del fronte principale ovest



FOTO 6 – Dettaglio del fronte est sul giardino interno



FOTO 7 – Dettaglio del soggiorno verso la scala al piano terra



FOTO 8 – Il soggiorno verso la porta d'ingresso al piano terra



FOTO 9 – La cucina al piano terra (allo stato dei luoghi camera)



FOTO 10 – La porta del bagno dalla camera (ex cucina) - difformità



FOTO 11 – Il bagno al piano terra



FOTO 12 – Il bagno al piano primo



FOTO 13 – La camera matrimoniale al piano primo




FOTO 14 – La camera singola al piano primo



FOTO 15 – La camera singola al piano primo



FOTO 16 – Il terrazzo in affaccio lato est




FOTO 17 – Il terrazzo in affaccio lato est



FOTO 18 – La cantina al piano S1 (difformità cucina)



FOTO 19 – La cantina al piano interrato



FOTO 20 – Il bagno al piano interrato (diffornità – bagno in luogo di cantina)



FOTO 22 – Il box al piano terra



FOTO 21 – Il portico al piano terra che collega la villa a schiera con il box



FOTO 23 – Il giardino di proprietà



