

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1: VIA DEL BOSCO



FOTO 2: ACCESSO AL VIALE DELLA PARTICELLA N. 934



FOTO 3: VIALE NELLA PARTICELLA N. 934




FOTO 4: ACCESSO ALLA PARTICELLA N. 1053 DALLA N. 934



FOTO 5: ACCESSO PEDONALE DELLA PARTICELLA N. 1053




FOTO 6: ACCESSO CARRAIO DELLA PARTICELLA N. 1053



FOTO 7: VIALE CARRAIO E PEDONALE



FOTO 8: PANORAMICA FRONTALE DELL'IMMOBILE (PARTICELLA N. 1053)



FOTO 9: ALTRA PANORAMICA DELL'IMMOBILE



FOTO 10: ALTRA PANORAMICA DELL'IMMOBILE



FOTO 11: ALTRA PANORAMICA DELL'IMMOBILE



FOTO 12: PORTICATO D'INGRESSO AL PIANO TERRA



FOTO 13: PORTA D'INGRESSO DEI LOCALI AL PIANO TERRA




FOTO 14: INGRESSO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 15: CUCINA PRANZO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 16: CUCINA PRANZO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 17: SOGGIORNO (Subalterno n. 1 – P.T.)




FOTO 18: DISIMPEGNO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 19: STUDIO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 20: CAMERA (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 21: WC DELLA CAMERA (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 22: BAGNO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 23: CAMERA (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 24: RIPOSTIGLIO (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 25: ANTI WC (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 26: WC (Subalterno n. 1 – P.T.)



FOTO 27: PARTICOLARE SERRAMENTO LOCALI P.T.




FOTO 28: LUCE CON VETROCEMENTO DEI LOCALI AL P.T.



FOTO 29: PARTICOLARE CALDAIA (TERRAZZO AL P.T.)




FOTO 30: VANO SCALE TRA PIANO TERRA E PIANO INTERRATO



FOTO 31: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 32: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 33: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 34: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 35: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 36: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 37: RIPOSTIGLIO (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 38: AUTORIMESSA (Subalterno n. 2 – P.Int.)



FOTO 39: CANTINA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 40: RIPOSTIGLIO (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 41: LAVANDERIA (Subalterno n. 1 – P.Int.)




FOTO 42: CENTRALE TERMICA E CALDAIA VECCHIA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 43: PARTICOLARE SERRAMENTO AL P. INT.



FOTO 44: ACCESSO DELL'AUTORIMESSA DAL PIAZZALE AL P.INT.



FOTO 45: ACCESSI DELLA TETTOIA DAL PIAZZALE AL P.INT.



FOTO 46: INTERNO DELLA TETTOIA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 47: INTERNO DELLA TETTOIA (Subalterno n. 1 – P.Int.)



FOTO 48: TERRAZZO AL P.T. A COPERTURA DELLA TETTOIA AL P.INT.



FOTO 49: RAMPA PER ACCESSO AL PIAZZALE DEL PIANO INTERRATO



FOTO 50: PIAZZALE AREA MANOVRA AL PIANO INTERRATO



FOTO 51: CORTE (PARTICELLA N. 1053)



FOTO 52: CORTE (PARTICELLA N. 1053)



FOTO 53: CORTE (PARTICELLA N. 1053)



FOTO 54: CORTE (PARTICELLA N. 1053)