



Foto 37: Lotto 1/2- Scala interna che disimpegna ai Subb.18-26.



Foto 38: Lotto 2- Vano Cucina.



Foto 39: Lotto 2- Vano Cucina al piano secondo.



Foto 40: Lotto 2- Vano Cucina. E' presente un lavello e una lavatrice.



Foto 41: Lotto 2- Sistema di riscaldamento con radiatore Warmplan XX.



Foto 42: Lotto 2- Scala interna.



Foto 43: Lotto 2- Bagno finestrato al piano terzo.



Foto 44: Lotto 2- Bagno finestrato al piano terzo.



Foto 45: Lotto 2- Camera al piano terzo.



Foto 46: Lotto 2- Camera al piano terzo.