

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIASSUNTIVA DEL CORPO PIGNORATO
ABITAZIONE+RIPOSTIGLIO+GARAGE

LOTTO 1, Condominio Beatrice, Viale Falconera n. 53, Caorle (VE)

La documentazione fotografica dettagliata è riportata negli allegati alla relazione peritale:
ALL. 6.1.1, ALL. 6.1.2, ALL. 6.1.3, ALL. 6.1.4



Condominio Beatrice



Ingresso in Viale Falconera n. 53



Facciata su Viale Falconera con individuazione dell'abitazione al piano secondo



Atrio di ingresso alla scala B



Ascensore vano scala B



Appartamento int. 9 piano secondo




Ingresso



Soggiorno



Cucina




Terrazzo







Disimpegno





Camera 1





Camera 2



Bagno




Bagno




Bagno e veranda




Corridoio ripostigli piano sottotetto



Ripostiglio



Ripostiglio






Accesso al piano seminterrato



Spazio di manovra comune



Spazio di manovra comune



Garage



Spazio esterno e rampe di accesso



Ingresso carrabile in Corso Chigliato n. 66