


## Allegato A. Rilievo fotografico.

Il fabbricato.



**Immagine 1.** L'unità immobiliare oggetto di valutazione si trova, rispetto all'ingresso, nel secondo cortile.



**Immagine 2.** Il fabbricato. Fronte di accesso.



Immagini 3 e 4. Dall'androne di accesso si arriva nel primo cortile. Il contesto di casa a corte.



Immagine 5. Il primo cortile. Sullo sfondo, il passaggio verso il secondo cortile.  
Immagine 6. Il secondo cortile su cui affaccia l'unità oggetto di valutazione.



**Immagine 7.** Il secondo cortile su cui affaccia l'unità oggetto di valutazione.



**Immagine 8.** L'unità oggetto di valutazione vista dal cortile.



**Immagini 8 e 9.** L'unità oggetto di valutazione, a piano terra, vista dal cortile e il secondo cortile.

L'unità immobiliare.



**Immagine 10.** Il locale principale.



**Immagine 11.** Dal locale principale si accede a due altri locali, uno piccolo (entrando a sinistra, in cui è ricavato il bagno e che in precedenza metteva in contatto con il bagno comune esterno all'unità immobiliare).



**Immagine 12.** Un secondo locale (a destra di chi entra), accessibile dal locale di ingresso è aerato e illuminato da finestre alte che prospettano sul giardino condominiale del condominio di via Oroboni 5.



**Immagini 13 e 14.** Vista dall'esterno della porta che collegava l'unità immobiliare ai servizi comuni.