



**FOTO 1: PANORAMICA CONDOMINIO XX SETTEMBRE**



**FOTO 2: ALTRA PANORAMICA CONDOMINIO XX SETTEMBRE**




**FOTO 3: VIALE COSSETTI**



**FOTO 4: ACCESSO VANO SCALE CONDOMINIALE SU VIALE COSSETTI**



**FOTO 5: ATRIO INGRESSO CONDOMINIO XX SETTEMBRE**



**FOTO 6: VANO SCALE CONDOMINIALE**



**FOTO 7: ASCENSORE CONDOMINIALE**



**FOTO 8: INGRESSO UNITA' PRINCIPALE AL 4°P. (SUB. 32)**



FOTO 9: SOGGIORNO (SUB. 32 – 4°P.)



FOTO 10: SOGGIORNO (SUB. 32 – 4°P.)



**FOTO 11: CUCINA (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 12: DISIMPEGNO ZONA NOTTE (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 13: CAMERA GRANDE (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 14: CAMERA GRANDE (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 15: BAGNO (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 16: CAMERA (SUB. 32 – 4°P.)**





**FOTO 17: TERRAZZO (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 18: SERRAMENTO (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 19: PARTICOLARE SERRAMENTO (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 20: BOILER ELETTRICO (SUB. 32 – 4°P.)**



**FOTO 21:** SOFFITTA (SUB. 32 – 7°P.)



**FOTO 22:** INTERNO SOFFITTA (SUB. 32 – 7°P.)