

11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FACCIATA SU VIA BECCARIA



FACCIATA POSTERIORE SU VIA PRIVATA



INGRESSO STABILE



VANO SCALE



PIANEROTTOLO PIANO 4°



INGRESSO APPARTAMENTO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



ANGOLO COTTURA



CAMERA DA LETTO





BAGNO



FOTO RAPPRESENTATIVA DELLE DIFFORMITA'



SOLAIO

