

**ALLEGATO 04 ALLA PERIZIA RES. 78/2023
RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'APPARTAMENTO DEL GIORNO 20 GIUGNO 2023**



01 vista da viale Cristoforo Colombo, nel riquadro rosso l'appartamento



02 vista da piazzale Loreto, nel riquadro rosso l'appartamento



03 ingresso condominiale al piano terra



04 portoncino d'ingresso al piano secondo

**ALLEGATO 04 ALLA PERIZIA RES. 78/2023
RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'APPARTAMENTO DEL GIORNO 20 GIUGNO 2023**



05 soggiorno dall'ingresso, si vede parete ed arco in cartongesso che delimitano l'angolo cottura,



06 soggiorno verso ingresso e camere



07 soggiorno verso angolo cottura e servizi



08 angolo cottura

**ALLEGATO 04 ALLA PERIZIA RES. 78/2023
RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'APPARTAMENTO DEL GIORNO 20 GIUGNO 2023**



09 ripostiglio



10 wc invece che ripostiglio



11-12 bagno – si vede che è stata demolita la parete che creava antibagno



**ALLEGATO 04 ALLA PERIZIA RES. 78/2023
RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'APPARTAMENTO DEL GIORNO 20 GIUGNO 2023**



13-14 Camera doppia



15-16 camera singola, si vede lo scasso creato sulla parete per inserire porta