


**Foto 1 - 2:**



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – Sopra l'aerofotogrammetria, sotto il prospetto est della palazzina.*

**Foto 3 - 4:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – Il prospetto a sud ed ad est della palazzina.*

**Foto 5 - 6:**

---



*Azzano Decimo, via via Mores di Sotto n. 5 – Il prospetto ovest della palazzina.*

**Foto 7 - 8:**



*Azzano Decimo, via Marconi – L'ingresso ed il cortile interno della palazzina.*

**Foto 9 - 10:**

---




*Azzano Decimo, via Marconi – Il cortile interno della palazzina.*

**Foto 11 - 12:**



*Azzano Decimo, via Marconi – Sopra l'ingresso alla palazzina dal cortile interno, sotto il cortile interno.*

**Foto 13 - 14:**





*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – L'ingresso alla palazzina.*

---

**Foto 15 - 16:**


---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 – Il corpo scala e l'ingresso all'appartamento.*

**Foto 17 - 18:**

---




*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il vano soggiorno - pranzo.*

**Foto 19 - 20:**



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il vano soggiorno - pranzo.*


**Foto 21- 22:**



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il vano cucina.*

**Foto 23 – 24:**


---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il bagno.*


**Foto 25 - 26:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – La camera 1.*

**Foto 27 - 28:**




*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – La camera 2.*

---

**Foto 29:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il disimpegno.*

---

**Foto 30:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il ripostiglio.*

**Foto 31 - 32:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il balcone.*


**Foto 33 - 34:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il balcone.*


**Foto 35 - 36:**



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il garage dell'appartamento.*

**Foto 37 – 38:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Il garage dell'appartamento.*

**Foto 39:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Particolare della porta interna.*

**Foto 40:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Particolare dell'infisso.*

**Foto 41 - 42:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Particolari del condizionatore e del radiatore.*


**Foto 43:**

---



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – La caldaia.*

**Foto 44 - 45:**



*Azzano Decimo, via Mores di Sotto n. 5 int. b – Sopra il quadro elettrico, sotto il rilevatore di gas.*

***Foto 46 - 47:***

---



***Azzano Decimo, NCT al foglio 30, part. 58 – Il terreno.***

---

**Foto 48 - 49:**

---



*Azzano Decimo - NCT al foglio 30, part. 58 – Il terreno.*