

Allegato A. Rilievo fotografico.

Il fabbricato



Immagini 1 e 2 . Il fabbricato inquadrato dall'esterno.




Immagini 3 e 4 . Il fabbricato inquadrato dal cortile interno, il pergolato per le automobili.

Lotto 1

Corpo A: appartamento in villa con autorimessa.



Immagini 5, 6, 7 e 8. L'ingresso all'unità immobiliare.




Immagini 9 e 10 . La zona ingresso – studio.




Immagini 11 e 12 . Il bagno ospiti al piano terra.



Immagini 13, 14, 15 e 16 . La cucina e il limitrofo tinello.



Immagini 17,18,19 e 20. Il soggiorno.



Immagini 21,22, e 23. Spazi esterni coperti.



Immagini 24, 25, 26 e 27. Il giardino, sul retro del fabbricato su cui si affaccia la zona soggiorno (ampliamento del fabbricato originario).



Immagine 28. Il corpo di fabbrica che comprende la piscina, inquadrato dall'esterno.







Immagine 29. La scala che consente l'accesso al primo piano.




Immagini 30 e 31. Il disimpegno che consente l'accesso ai diversi ambienti al primo piano.





Immagini 32 e 33. Il balcone con accesso dal disimpegno al primo piano.



Immagini 34 e 35. La camera da letto principale e la cabina armadio.




Immagini 36, 37, 38 e 39. Il bagno principale al primo piano.




Immagini 40 e 41. Una della camere da letto.




Immagini 42 e 43. Il secondo bagno al primo piano.



Immagini 44 e 45. Una delle camere da letto al primo piano.



Immagini 46, 47, 48 e 49. La mansarda.



Immagini 50, 51, 52 e 53. La mansarda.



Immagini 54 e 55. Il bagno in mansarda.



Immagine 56. La scala che consente l'accesso al piano interrato.




Immagini 57 e 58. Il locale di accesso al piano interrato dal primo piano



Immagine 59. Il bagno al piano interrato.



Immagini 60 e 61. La lavanderia.




Immagini 62 e 63. Il disimpegno che consente l'accesso ai diversi locali del piano interrato.



Immagini 65, 66, 67 e 68. La centrale termica.



Immagini 69 e 70. La taverna e l'accesso alla piscina.



Immagini 71 e 72. La piscina.



Immagini 73, 74, e 75. Gli spazi a servizio della cucina, quali bagni e spogliatoio.

L'autorimessa (corpo B)



Immagine 76. La rampa che consente l'accesso al box al piano interrato.



Immagini 77, 78, 79 e 80. L'

Lotto 2
L'appartamento (corpo A)



Immagine 81. L'accesso all'appartamento dal cortile.




Immagine 82 e 83. La zona soggiorno, cottura.





Immagine 84 e 85. Il bagno al piano terra-rialzato.







Immagine 86 e 87. La camera.



Immagini 88 e 89. La scala che consente l'accesso al piano interrato.



Immagine 90. Il bagno al piano interrato.



Immagini 91, 92, 93 e 94. Gli altri locali al piano interrato.