



FOTO 1: PANORAMICA CONDOMINIO LIBECCIO



FOTO 2: ALTRA PANORAMICA CONDOMINIO LIBECCIO



FOTO 3: VIA ALDO MORO



FOTO 4: VIA ALCIDE DE GASPERI



FOTO 5: VIALE ED ACCESSO CONDOMINIALE AL PIANO TERRA



FOTO 6: AREA MANOVRA CONDOMINIALE PIANO SEMINTERRATO



FOTO 7: VANO SCALE CONDOMINIALE



FOTO 8: INGRESSO UNITA' PRINCIPALE AL 1°P. (SUB. 10)



FOTO 9: VANO INGRESSO (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 10: SOGGIORNO (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 11: CUCINA (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 12: TERRAZZO (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 13: DISIMPEGNO ZONA NOTTE (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 14: CAMERA (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 15: BAGNO (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 16: CAMERA (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 17: SERRAMENTO (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 18: PARTICOLARE SERRAMENTO (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 19: CALDAIA (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 20: PARTICOLARE TERMOSIFONE (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 21: PARTICOLARE VENTILCONVETTORE (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 22: UNITA' ESTERNA CLIMATIZZATORE (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 23: UNITA' INTERNA CLIMATIZZATORE (SUB. 10 – 1°P.)



FOTO 24: ACCESSO GARAGE E CANTINA (SUB. 10 e SUB. 20 – P.Int.)



FOTO 25: INTERNO GARAGE (SUB. 20 – P.Int.)



FOTO 26: INTERNO CANTINA (SUB. 10 –P.Int.)