

**ESTERNO**



1. Ingresso al cortile interno (dalla strada)



2. Facciata esterna scala B




3. Ingresso alla scala B del condominio



4. Corpo scala comune

**INTERNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO AL 6° PIANO**



5. Ingresso (verso la camera)



6. Ingresso (verso il portoncino)



7. Cucina



8. Cucina



9. Cucina



10. Vista della cucina dalla veranda




11. Veranda



12. Veranda



13. Zona lavanderia nella veranda



14. Zona lavanderia nella veranda



15. Camera



16. Camera



17. Ripostiglio della camera



18. Dettaglio pavimento della camera



19. Parete della camera



20. Dettaglio presa elettrica in camera



21. Altra camera



22. Soffitto altra camera



23. Dettaglio serramento e calorifero



24. Pareti della camera



25. Camera



26. Camera



27. Soffitto della camera



28. Soffitto della camera



29. Bagno



30. Bagno



31. Soffitto del bagno



32. Cavidotti impianto di condizionamento



33. Dettaglio quadro elettrico



34. Dettaglio porta interna



35. Tamponamento esterno della veranda



36. Finestra della veranda

### CANTINA



37. Scala di accesso alla cantina

.. omissis ..

38. Cantina di pertinenza

.. omissis ..



39. Interno della cantina

40. Interno della cantina

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

