


**Allegato 1 – documentazione fotografica in data 14/06/2023**



Viste esterne del complesso immobiliare





Ingresso da strada al complesso supercondominiale. A sinistra portineria



Scala comune





Pianerottolo di ingresso



Soggiorno





Cucina



Bagno





Camera



Balcone lato soggiorno





Vista dal balcone lato cucina



Cantina





Cancello di accesso al fabbricato box



Corsello comune





Sulla sinistra il box pignorato



Interno del box

