



Foto n° 1 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1-2-3 – Visione generale dei beni pignorati. Fotografia scattata dalla strada pubblica Via Viali.



Foto n° 2 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1-2-3 – Visione esterna dei beni pignorati.



Foto n° 3 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Portoncino d'accesso all'abitazione.



Foto n° 4 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Soggiorno. Fotografia scattata dal portoncino d'ingresso principale. Visibile la porta che conduce al reparto notte.



Foto n° 5 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Soggiorno.



Foto n° 6 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Disimpegno nel reparto notte.



Foto n° 7 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Bagno.



Foto n° 8 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Camera uso singolo.



Foto n° 9 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Camera uso matrimoniale.




Foto n° 10 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Camera uso singolo.



Foto n° 11 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Camera. Particolare dei serramenti .



Foto n° 12 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Cucina.



Foto n° 13 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Stanza catastalmente identificata come "ripostiglio". In fondo è visibile la porta che conduce al sub.2.



Foto n° 14 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Soggiorno. Particolare dei serramenti.




Foto n° 15 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Stanza catastalmente identificata come "ripostiglio". Particolare del soffitto.



Foto n° 16 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Stanza catastalmente identificata come "deposito".



Foto n° 17 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Stanza catastalmente identificata come "deposito".



Foto n° 18 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.2 – Stanza catastalmente identificata come "autorimessa" ma nella realtà usata come ripostiglio/deposito.



Foto n° 19 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.2 – Scala avvolgibile che conduce al sottotetto.



Foto n° 20 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.2 – Sottotetto.



Foto n° 21 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Sottotetto.



Foto n° 22 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Stanza catastalmente identificata come "sala termica".



Foto n° 23 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1 – Stanza catastalmente identificata come "sala termica". Particolare del soffitto.



Foto n° 24 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.3 – Cortile.



Foto n° 25 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.3 – Cortile sul retro dell'abitazione.



Foto n° 26 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.3 – Cortile sul retro dell'abitazione.




Foto n° 27 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1-2-3 – Retro dell'abitazione.



Foto n° 28 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1-2-3 – Retro dell'abitazione.



Foto n° 29 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.47, sub.1-2-3 – Retro dell'abitazione.



Foto n° 30 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.870 – Visione generale dell'appezzamento.



Foto n° 31 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.870 – Visione generale dell'appezzamento.



Foto n° 32 - Comune di Sesto al Reghena, foglio 19, part.870 – Fascia perimetrale dell'appezzamento.