

TRIBUNALE DI PORDENONE

E.I. 1/2023

PROMOSSA DA PENELOPE SPV S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

CONTRO

6 – ELABORATI FOTOGRAFICI

Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Vista esterna dell'immobile, facciata fronte via Postumia



Vista esterna dell'immobile, facciata di lato via Bruttomesso



Dettaglio Poggiolo facciata di lato



Dettaglio tombino acquedotto



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio ingresso interno immobile



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio climatizzatore



Dettaglio quadro elettrico




Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio serramento vetro



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Poggiolo con unità esterna climatizzatore



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio caldaia



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio tubazione caldaia




Soggiorno piano 1



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Scale e cucina piano 1



Bagno piano 1



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio radiatore bagno piano 1



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Dettaglio scale da piano 2



Atrio piano 2



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Camera 1 piano 2



Camera 2 piano 2



Perizia di stima: E. I. 1/2023 contro
Elaborati fotografici allegati eseguiti in data: 26 ottobre 2023

Bagno piano 2



Dettaglio tetto e lucernario da bagno piano 2

