

ALL. 7 RGE n. 17/2023

MILANO - via Rieti n. 2

documentazione fotografica

>>LOTTO UNICO

foto scattate il giorno 12/12/2023 e il giorno 21/12/2023





Viste esterne del condominio



L'accesso

Vista della pensilina
viste dell'accesso pedonale
da via Frosinone 30 e della
scala comune





- CORPO A -
Appartamento

Viste dell'accesso
all'appartamento e
spazi comuni





Viste interne: ingresso-soggiorno-angolo cottura

(piano secondo)

Viste interne: zona giorno
soggiorno – angolo cottura



Viste
camera
da letto





Servizio igienico e
antibagno/disimpegno



Spazi esterni:
loggia a Nord





Dettagli impianti/servizi:

citofonico, scaldabagno,
termosifone, riscaldamento,
condizionamento



Problematiche


Abuso edilizio: ampliamento volumetrico su loggia lato Sud, rapporti aeroilluminanti non rispettati;

segni di umidità in bagno;

finestrature non autorizzate sulla loggia



- CORPO B -
Cantina



- CORPO C -
box

